


## 471.06 HM – N/S z=6

471.06 HM

471.06 HM – N/S z=6
471.06 HM – N/S z=6

| D [mm] | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| d max | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
| B=10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35; 40 mm | | | | | |

## 471.08 HM – N/S z=8

471.08 HM

471.08 HM – N/S z=8
471.08 HM – N/S z=8

| D [mm] | 140 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|
| d max | 40 | 60 | 60 |
| B=10; 12; 14; 16; 18; 20 mm | | | |

## 471.12 HM – N/S z=12

471.12 HM

471.12 HM – N/S z=12
471.12 HM – N/S z=12

| D [mm] | 140 | 160 | 200 |
|---|---|---|---|
| d max | 40 | 60 | 60 |
| B=10; 12; 14; 16; 18; 20 mm | | | |